

報道関係者各位
プレスリリース



2018年06月19日
株式会社ハヤブサ技研

フェイスタオルも脱水可能にアップグレードするサービスを開始！

「水着専用脱水機」国内シェア No.1 のハヤブサ技研

スイミングクラブやフィットネスクラブなどで使われている水着専用脱水機シェア No.1 の株式会社ハヤブサ技研(東京都葛飾区、代表取締役／濱 義人)は、2017年3月以前に発売した商品を対象に、水着以外にフェイスタオル 1 枚を脱水可能にする部品交換サービスを2018年6月19日より開始いたします。

■実施の背景

フィットネスクラブやホテルなどのプールで使われている水着専用脱水機はタオルの脱水は禁止事項でした。脱水槽から飛び出した糸くずが回転シャフトにからまり、故障の原因となっていたからです。ハヤブサ技研は、脱水槽の改良や回転シャフトの強化などによりこの問題を解決することに成功し、2017年4月以降の製品はタオル脱水も可能となっています。

しかし2017年3月以前に製品を購入したユーザーからもタオル脱水できるように変更できないかとの要望が多く、これに応える形でアップグレードサービスを商品化しました。

■アップグレードの手順と特徴について

アップグレードの手順は、メーカーから代替え機を送り、その梱包を利用して施設から改良用の脱水機を送ってもらう方式を採用するため、利用者には迷惑がかりません。

タオル脱水を可能にするための必要部品は脱水槽を始めとする部品 3 点程ですが、往々にして経年劣化により追加交換が必要な部品が数点発生することが予想されます。

予算に幅が出るため、ハヤブサ技研では事前見積りと直接相談の後、改良決定することをお勧めしています。



高速脱水機 HSD-8 シリーズ

■アップグレードサービスの概要

内容：水着以外にフェイスタオル1枚を脱水可能にする、部品交換サービスです。

対象：2017年3月以前にハヤブサ技研から発売した商品

料金：約 ¥60,000-

基本パーツ交換≪脱水槽、ジョイント軸(カップリング A)、防水ゴム軸受3点≫とその他交換工賃、送料等

*送料や追加修理部品発生による変動があります。

<作業フロー>

- (1) 代替え機を送ります。(ハヤブサ技研)
- (2) 仕様変更機を返送ください。(お客様)
- (3) アップグレード機を送ります。(ハヤブサ技研)
- (4) 代替え機を返送ください。(お客様)

■申し込み方法

電話かメールでお問い合わせください。

修理時に合わせて行うと送料が無駄になりません。

古い機種の場合、追加部品の交換を推奨させていただく場合があります。

電話 : 03-5672-5881

e-mail : info@hayabusa-g.co.jp

■新型脱水槽による脱水テスト(フェイスタオルの場合)

乾燥重量 : 92.4g 通常の状態

テスト品 : 390g 濡れて水が滴る状態

参考数値 : 182g 成人男子が思い切り絞った時の重量(全く水が滲まない状態)

<表>

脱水時間	: 5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒
タオル重量	: 198.8g	182.2g	175.6g	171.4g	169.8g	167.7g

■商品概要

商品名 : 高速水着脱水機ハヤブサ

サイズ : W370×D370×872mm

重量 : 29kg

電源 : AC100V 100W

URL : <http://www.hayabusa-g.co.jp>

<「高速水着脱水機」の主な特徴>

- ・毎分 3,500 回転の高速モーターによる遠心分離方式
- ・水着やフェイスタオルを数秒(5~10 秒)で 94%まで脱水
- ・フタを閉めないと作動しない二重安全機構
- ・高感度漏電ブレーカー採用による感電防止機能
- ・発売以来 1 万台以上出荷しているが、一度の事故もない信頼性

■会社概要

社名 : 株式会社ハヤブサ技研

所在地 : 〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木 1 丁目 22 番 1 号
葛飾区東四つ木工場ビル 2F

代表者 : 濱 義人(はま よしと)

設立 : 1987 年 12 月 17 日

資本金 : 2,100 万円

URL : <http://www.hayabusa-g.co.jp>